



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Ox-MAN-FR-03
Versión 1
Fecha Actualización: 02/02/18
Página 1 de 2

Fecha Realización	Remisión #	Asesor Mantenimiento	No. Orden
Codigo Equipo	177253 224 115	Fecha Inicio	05/01/22 9:36
Fecha Fin	05/01/22		9:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑO	REACCION	CAUSAS	CANTIDAD	REPARACION

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CAUDALO	ALTIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-21)	Pila (2-22)	"Fugo a 0" (2-23)				2-101	2-102	2-103		
13016	9.396.8	SI	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Generó alarma		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2. RUDD EXTRAÑO		SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Solcalcalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fugo - 0 (Cero fugas)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - R2)	N.A
2	Fugo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1, L2, R2)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Distintar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CAUDALO	ALTIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-21)	Pila (2-22)	"Fugo a 0" (2-23)				2-101	2-102	2-103		
13016	9.396.8	SI	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Firma Mantenimiento Completamente Wilmar G.	