

Fecha: _____ Remisión #: _____ Auxiliar: _____ No. Orden: _____
 Mantenimiento: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **017250915257** Fecha Inicio: **03/03/22** 9:07 Fecha Fin: **03/03/22** 10:52

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPOSTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				SAB	MARSA			
	8.2	95.9	5	5	5	5	N/A	5	5	5	N/A	5	5	Mont. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		No		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No <input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.3 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	N/A
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1 - L3 - E3)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				SAB	MARSA		
	8.1	95.6	5	5	5	5	N/A	5	5	5	N/A	5	5	Conecto Furunculento Wilmov G.