



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OXPRO-MFR-200
 Versión 1
 Fecha Actualización: 05/08/2010
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: 5-10-22 Remate: 169622 Asesor Mantimiento: M. Patiño

Código Equipo: NN-106B Fecha Inicio: 5-10-22 Fecha Fin: 5-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPARO Y CAMBIADO
			Filtro ex central Filtro ex lateral			SI No SI No SI No SI No SI No SI No
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE						

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRECISION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (R-No)	Pila (R-No)	"Fuga a F" (R-No)	(R-No)	(R-No)				(R-No)	(R-No)			(R-No)
	239163956	51	5	51	5	51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	MHO	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma			No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	51	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES OK
2	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Dispositivo línea eléctrica	OK
5	Activación de lámpara de aviso	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRECISION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (R-No)	Pila (R-No)	"Fuga a F" (R-No)	(R-No)	(R-No)				(R-No)	(R-No)		
	239163956	951	5	51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO															Monica Patiño	