



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: OXI-MAN-MFR-028  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 03/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-10-22 Remisión #: 1101068 Auxiliar Mantenimiento: M Palmo No. Orden:

Código Equipo: NAI-100B Fecha Inicio: 13-10-22 Fecha Fin: 13-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	BAND	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTA	REPARO CERRADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

EN MANTENIMIENTO	HONOMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Plu (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
1	1101068	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NAHO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		General Alarma		No	SI	Cual?		SI		SI		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	SI	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Examen Plu S.E.V	Verifica voltaje de la plu	OK OK OK OK OK fuerte
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexion electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
1110	filtro de aceite				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cero flujo)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	OK OK OK OK OK
2	Fuga Masera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES))	
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	
4	Desconexión letala de Flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Distorsión manguera de salida de aire del compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

EN MANTENIMIENTO	HONOMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Plu (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
1	1101068	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO mantenido Palmo
FIN DE MANTENIMIENTO														