

OXPro **ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

Formato: GAD-MAN-FR-008
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 04/08/2010
 Página: 1 de 2

Fecha: 14-10-22
 Remisión #: 170358
 Asesor Mantenimiento: M. Patino
 No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: NW-1686B
 Fecha Inicio: 14-10-22
 Fecha Fin: 14-10-22

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI NO

FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	BAÑO	CLASIFICAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	SEÑALADO DAÑADO
			Acople tubo humificado - Panel.		SI	No
			Filtro de central		SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES EN DATOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 0"				SI/NO (20-40)	SI/NO (20-40)		
	2518369	953	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mita

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: _____ Genero Alarma: No Si Cuff? _____

2. RUEDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI Con sobrecalentamiento: _____

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del defecto identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 2 (Carga Flujo)	Se verifica activación de alarma SL-LD-E2	OK
2	Fuga Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LD-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tapón de fuga	Desconecta flujo eléctrico	OK
5	Activación de válvula de aire	Distorsión mangoneo de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 0"				SI/NO (20-40)	SI/NO (20-40)		
	2518465	913	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AProbada

FINA MANTENIMIENTO: Marcela Patino