ÉXITO	**ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**	FORMATO Código: [illegible] Versión: 1 — Fecha Actualización: [illegible] Página 1 de 2

Fecha		Pedido #		Auxiliar Mantenimiento	MPatiño
No. Orden					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Serial Equipo	NN-3322B	Fecha inicio	6/9/22 7:59	Fecha Fin	6/9/22 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
filtro de aire.			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA — Desconexión | Pila | "Flujo a 0" — FUSIBLES — FILTROS — BASE — CÓDIGO DE BARRAS (BASE / MANIJA) — RUEDAS — OBSERVACIONES

Handwritten values: 2137 . 454 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI

OBSERVACIONES: Mantto Preventivo

Tiempo de la prueba: 2h 40. — Genera Alarma: No X Si — Cual?

[illegible]	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X Malo

5. [illegible] IDENTIFICADOS:

6. [illegible]	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento

Prueba	Descripcion	Resultado
[illegible]	Verificar [illegible]	OK
[illegible]	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
[illegible]	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
[illegible]	Se verifican [illegible] del equipo	OK
Prueba de alarma	Se verifica sonido [illegible] agudo o fuerte	fuerte
[illegible]		

DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ES
[illegible]	Se verifica activación de alarma visual y sonora [illegible]	OK
[illegible]	Activación alarma sonora	OK
[illegible]	Desconexión línea eléctrica	OK
[illegible]	[illegible]	OK

PRUEBAS DE ALARMA — Desconexión | Pila | "Flujo a 0" — FUSIBLES — FILTROS — BASE — CÓDIGO DE BARRAS — RUEDAS — OBSERVACIONES

Handwritten values: 294 6394.2 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI

OBSERVACIONES: Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño