

**ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

Formato: OXPRO-FR-001  
 Versión: 1  
 Fecha Actualización: 02/03/2019  
 Página: 1 de 2

Fecha: 01/12/2019  
 Remediación: 167006  
 Auxiliar Mantenimiento: M. P. Llano  
 No. Orden: [ ]

Código Equipo: NN-2915B  
 Fecha Inicio: 9/17/8:10  
 Fecha Fin: 01/12/9:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO

FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ]  
 FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

FALLA	SANC	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTA	REPARADO	REPARADO
			Falla de cable interruptor		SI	SI	SI
					SI	SI	SI
					SI	SI	SI
					SI	SI	SI
					SI	SI	SI
					SI	SI	SI

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

**En Mantenimiento**

HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRO	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (3-4)	Pila (3-5)	"Eleg a 5" (3-6)				BASE (3-10)	BASE (3-11)	BASE (3-12)		
10187.3	95.35			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO COMPLEVO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1h 20. Genero Alarma: No

2. RUIDO EXTRAÑO: SI  NO  3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos  Malas  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena  Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: [ ]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas  7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5.V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: [ ]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Estructura	Descripción	Resultado
1	Pilgo + 0 (Cable Flujo/Mano)	Se verifica activación de alarmas (1) - (1) - (2)	
2	Pilgo Maestro	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo) (1) (1-4)	
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	
4	Desconexión cable de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activador de vibración de alarma	Desator mangoneo en señal de sire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

**En Mantenimiento**

HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRO	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (3-4)	Pila (3-5)	"Eleg a 5" (3-6)				BASE (3-10)	BASE (3-11)	BASE (3-12)		
10496	95.7			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Mantolado Llano

FECHA MANTENIMIENTO: [ ]