ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 18/04/23 | Remisión #: 183e72 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mosca | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-12838 | Fecha Inicio: 18/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 18/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-L2-ES)	REJILLAS (5 - Vdc)	FILTROS (5 - Vdc)	BASE (5 - Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (5 - VDC)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	19746	6.3	94.7	5l	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	M+O

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No [ ] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO FALLA — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS DE CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sepata de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Chequeo manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-L2-ES)	REJILLAS (5 - Vdc)	FILTROS (5 - Vdc)	BASE (5 - Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (5 - VDC)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	19719	6.192	5l	5l	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Mosca