

Fecha Emisión: 9/04/23 Revisión: Auxiliar Mantenimiento: Santiago Melon
 Código Equipo: 2018070006023 Fecha Inicio: 21/04/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 21/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	BARO	CLASE SANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IG. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FALLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					MANGUILLAS	FILTROS	BAJOS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-4)	Flujo (2-3)	"Flujo a 2" (1-2)	BAJOS (01-02)	BAJOS (03-04)				BAJOS (05-06)				
7397	69	944	31		51	31	ES	31	31	31	31	31	31	31	31	31	M to

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Generar Alarma: SI NO

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: SI NO 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI NO

5. GASES IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: *BURNA* 7. CONTROL DE TEMPERATURA: SI NO Cor Subreemplazamiento

LISTA DE PRUEBAS

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Plus U.S. V	Verificar voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otras		agudo
7	Otras		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

PROBANDO REPUESTOS PARA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONCENTRADOR

Nº	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo a 2 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 + L2 - ES)	ES
2	Flujo Manual	Se verifica activación de alarma manual y sonido (LED Rojo + LED amarillo + (L1-L2-ES))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión técnica de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Chutar manguera de salida del aire de compresor	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

PROBANDO THE VALUDA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FALLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					MANGUILLAS	FILTROS	BAJOS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-4)	Flujo (2-3)	"Flujo a 2" (1-2)	BAJOS (01-02)	BAJOS (03-04)				BAJOS (05-06)				
7401	63	944	31		51	31	ES	31	31	31	31	31	31	31	31	31	APROBADO

FINA MANTENIMIENTO: *Santiago Melon*