

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 01	
Fecha: 21/04/23		Activar Mantenimiento: Santiago Moreno		Código: 240-MMS-FR-008		Versión: 3	
Número: 21/04/23		No. Orden:		Fecha Actualización: 11/12/2019		Página 1 de 1	
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO							
Código Equipo: NN-3871		Fecha Inicio: 21/04/23		Hora Inicio Labor:		Fecha Fin: 21/04/23	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				FECHA FIN AISLAMIENTO		REPORTE	
SI				NO <input checked="" type="checkbox"/>			
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE							
ÁREA DE MANTENIMIENTO							
HORIZONTALIDAD		PRESION		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
1491146494351		SI		SI		SI	
PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS		FILTROS		BASE	
SI		SI		SI		SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Demora Name		Cueli	
2. RUJDO EXTRAÑO		SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		Buena		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		5. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	
No.		Prueba		Descripción		Resultado	
1		Estado Plg S.S. V		Verifica estado de la plg		OK	
2		Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo		OK	
3		Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK	
4		Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK	
5		Prueba de alarma		Se verifica sonido e se agudo o bajo		OK	
6		Otro:					
7		Otro:					
Descripción del diagnóstico identificado		Protector display		CANT		1	
PRUEBAS OPCIONALES PARA VERIFICACION DE LAS LAMPARAS INDICADORAS DE CONCENTRACION							
No.		Prueba / Simulación		Descripción		Resultado	
1		Flujo = 0 (Cierre Repetitivo)		Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)		OK	
2		Flujo Medio		Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E3)		OK	
3		Decremento eléctrica		Activación alarma sonora		OK	
4		Decremento leve de flujo		Decremento línea eléctrica		OK	
5		Activación de válvula de flujo		Chequear manguera de salida de aire de compresor		OK	
6		Otro:					
7		Otro:					
8		Otro:					
PRUEBAS DE BARRAS							
HORIZONTALIDAD		PRESION		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
149166599451		SI		SI		SI	
PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS		FILTROS		BASE	
SI		SI		SI		SI	
PRIMA MANTENIMIENTO		Santiago Moreno					