ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24/04/23 Remisión #: 104469 Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4286B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: 24/04/23 Fecha Fin: 24/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si/ No)	FILTROS (Si/ No)	BASE (Si/ No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si - NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	32676	5	94	5l	Si	Si	ES							MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Genero Alarma: X Si: Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si: No: X
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena: X Malas:
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X Bueno: Malo:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 91
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: X Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO VALLEY

SET DE PRUEBA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SY
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		ANILLOS	2
	Switch	1			
	Cable Poder	1			

CAMARA NEUMATICA

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L3-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión toma de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si/ No)	FILTROS (Si/ No)	BASE (Si/ No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si - NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	32676	6.3	95	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago M.