

|  |  |  |           |                           |               |
|--|--|--|-----------|---------------------------|---------------|
|   |  | INVERSIONES GRUPO SHALOM   |           | VI-012021                 |               |
|  |  | NT: 900659139-9  |           |                           |               |
| INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS  |  |  |           |                           |               |
| CORRECTIVO   |  |  |           | CLIENTE: OXIPRO SAS       |               |
| MANTENIMIENTO APLICADO   |  |  |           | FECHA: 26/04/2023         |               |
| PREVENTIVO   |  | CORRECTIVO   | X         | 26 de abril de 2023       |               |
| VERIFICACION   |  | REPOTENCIACION   |           |                           |               |
| INFORMACION DEL EQUIPO   |  |  |           |                           |               |
| DESCRIPCIÓN  | RECARGA DE TAMIZ, MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR , MANTENIMIENTO AL CUERPO DE VALVULAS. |  |           | HORAS #                   | 1088          |
| MARCA  | AIRSEP   | MODELO   | SETTING 3 | SERIE                     | CBB0218510129 |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:   |  |  |           |                           |               |
| SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO  |  | SERIAL   |           | OBSERVACIONES             |               |
| REVISION TARJETA   |  | K21009696  |           | BUEN ESTADO               |               |
| REVISION ENCENDIDO   |  |  |           | BUEN ESTADO               |               |
| REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS  |  |  |           | MANTENIMIENTO             |               |
| REVISION COMPRESOR   |  | CBC0218510132  |           | MANTENIMIENTO             |               |
| REVISION SATURACION DE OXIGENO   |  |  |           | SE ENTREGA SATURANDO 96 % |               |
| REVISION SISTEMA ELECTRICO   |  |  |           | BUEN ESTADO               |               |
| REVISION SISTEMA ELECTRONICO   |  |  |           | BUEN ESTADO               |               |
| REVISION LECHOS DE ZEOLITA   |  |  |           | RECARGO TAMIZ             |               |
| REVISION SISTEMA FILTROS   |  |  |           | BUEN ESTADO               |               |
| REVISION DE ALARMAS  |  |  |           | BUEN ESTADO               |               |
| REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS   |  |  |           | BUEN ESTADO Y SIN FUGAS   |               |
| LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO   |  |  |           |                           |               |
| SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ , MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR , MANTENIMIENTO AL CUERPO DE VALVULAS , MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 96% |  |  |           |                           |               |
| ESTADO INTERNO   |  |  |           |                           |               |
|   |  |  |           |                           |               |
| ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN  |  |  |           |                           |               |
|   |  |  |           |                           |               |
| RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |  |  |           |                           |               |
| DANIEL SUAREZ  |  |  |           | FECHA                     |               |
|  |  |  |           | 26                        | 4             |
|  |  |  |           | 2023                      |               |
| SOPORTE TECNICO  |  | CLIENTE  |           |                           |               |