



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAA/PB-008
Version: 2
Fecha Actualización: 11/05/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 05-08-27 Remisión #: 172751 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Codigo Equipo: SN 0194249 Fecha Inicio: 05-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 09-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA' with columns for 'SI' and 'NO' and rows for 'EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA'.

OTROS DATOS ADICIONALES PARA PACIENTE

En Mantenimiento: HUBÓMETRO, PRESION, COLEGADO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a S"), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for: Estado Pila S.S. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes a section for 'Descripción del diagnóstico identificado'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for: Fuga + 0 (Cierre Fugativo), Fuga Maestro, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de flujo.

En Mantenimiento: HUBÓMETRO, PRESION, COLEGADO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes a signature section: FIRMA MANTENIMIENTO.