

Fecha Remisión: **12-0823** Remisión a: **192708** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Bayumea** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **Nº 165113** Fecha Inicio: **192708** Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: **14-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPARADO	CANTIDAD
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

DETALLES ADICIONALES (ADICIONALES PARA FACILITAR): \_\_\_\_\_

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES				
					Desconexión			Pila			"Fuga a 0"			HEJILLAS				FILTROS	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)	
	1294	6.5	96.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Conect. Alarma		No		X		SI		Cua7									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento		no									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SUMINIS DE ENCENDIDO	1			
	BALBUJA DE PREGON	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cama Regulador)	Se verifica activación de alarma (LL - LD - ES)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire en compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila			"Fuga a 0"			HEJILLAS				FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	1296	6.3	93.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO		
FIRMA MANTENIMIENTO:																			