



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC/MA/FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página: 1 de 2

Fecha: 12-08-23 Hora: 14:27:08 Lugar: Juan Diego Benjumea
Código: NN-4170B Fecha: 12-08-23 Fecha Fin: 15-08-23

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAZA | SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO | CONTIENE | EL REPORTE | REQUIERE CAMBIOS |
|--------------------------------------|----|----|--------------------------|-----------------------|----------|------------|------------------|
| | | | | | | | SI No |
| | | | | | | | SI No |
| | | | | | | | SI No |
| | | | | | | | SI No |
| | | | | | | | SI No |
| | | | | | | | SI No |
| | | | | | | | SI No |

| PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | | | | | | | CÓDIGO DE BARRAS | | RIEDAS | | OBSERVACIONES | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA |
| 1956 | 63 | 92.1 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ESTADO DE BANDA: Buena | | | | | | | | | | | | SI | | Con Subnormalidad | | No | | | | | |

| PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA | PRUEBAS DE ALARMA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| CANT | DESCRIPCION | CANT | DESCRIPCION | CANT | DESCRIPCION |
|------|-------------|------|----------------|------|---------------|
| 2 | Anillos | 2 | Filtro interno | 1 | Kit manguera |
| 2 | Tamices | 2 | Kit manguera | 1 | Junpe oxigeno |

| PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | | | | | | | CÓDIGO DE BARRAS | | RIEDAS | | OBSERVACIONES | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA | ALARMA |
| 1960 | 64 | 95.7 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ESTADO DE BANDA: Buena | | | | | | | | | | | | SI | | Con Subnormalidad | | No | | | | | |
| Aprobado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |