

Fecha Remisión: **12-08-23** Remisión #: **192208** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: **16-08-23**  
 Código Equipo: **NN-16195** Fecha Inicio: **12-08-23** Hora Inicio Labor: **NN** Fecha Fin: **16-08-23**

**EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA**

PLAGA	ESTADO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO
	SI				

**DETALLES ADICIONALES POR PACIENTE**

PRUEBAS DE ALARMA	S		N		CUAL?
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	
1. BATERIA	SI	SI	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	SI	SI	SI	SI
3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	SI	SI	SI	SI
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	SI	SI	SI	SI

**5. DAÑOS IDENTIFICADOS**

No.	Descripción	Resultado
1	Pruebas Estado Pila 5.5 V	OK
2	Pruebas de Fugas	SI
3	Comprobación eléctrica	SI
4	Comprobación de alarma	SI

**6. ESTADO DE LAS CILINDROS**

No.	Descripción	Resultado
1	Pruebas de Fugas	SI
2	Comprobación eléctrica	SI
3	Comprobación de alarma	SI

**7. CONTROL DE TEMPERATURA**

No.	Descripción	Resultado
1	Verificar valores de la pila	SI
2	Se verifica conexión normal de los cables	SI
3	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Se verifica el estado de los cables del equipo	SI
5	Se verifica sonido al ser jugado o furete	SI

**8. DESCRIPCIÓN DE DIAGNÓSTICO IDENTIFICADO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGERA BORBUJA DESICHS 2			PILA	1
	MANGERA TAPAJEZ				
	MANGERA TAPAJEZ				

**APROBADO**  
 FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*