

Fecha: 17-08-23
 Número: 192998
 Asesor: Juan Diego Benjumea
 No. Orden:
 Código: NN-5298
 Fecha Inicio: 16-08-23
 Fecha Fin: 17-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	RESPUESTA	
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

CANTIDAD	EQUIPO	SERIAL	PLACA	PLANTILLA	PRUEBAS DE ALARMA					CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Placa	Fuga a 0'	Reserva	Filtro	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
1947	6.5	937	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto	

1. RUIDO EXTRÍNEO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno Malo 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno Malo Con Sobrecalentamiento: SI NO

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba Placa 5.5.7	OK
2	Prueba de fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Prueba de aislamiento	SI
5	Prueba de alarma	SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			

No.	Prueba / Descripción	Resultado
1	Prueba de filtración	ES
2	Fuga a 0' (con el tapado)	SI
3	Prueba de fuga	SI
4	Prueba de aislamiento	SI
5	Prueba de alarma de fuga	SI
6	Prueba de alarma de reserva	SI

CANTIDAD	EQUIPO	SERIAL	PLACA	PLANTILLA	PRUEBAS DE ALARMA					CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Placa	Fuga a 0'	Reserva	Filtro	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
1949	6.2	915	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*