ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Factura No. 16-0823 Remisión # 192998 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Berjumea No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN- 445513 Fecha Inicio: 16-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 17-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: S. [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO	CANTIDAD
		Si / No	
		Si / No	
		Si / No	
		Si / No	
		Si / No	
		Si / No	
		Si / No	

DETALLE ALIMENTADOS POR PACIENTE

No. Identificación	Serial	Modelo	Fabricante	Fluidoterapia (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	Flujo a 0° (S-No)	BOMBAS	FUENTES	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
115846-5	948			Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. [illegible] [ ] Si [ ] No [X] — 2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas — [illegible]: Si — Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Fuente Pila 5 V	[illegible]	Ok
	Prueba de Flujo	[illegible]	Si
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
	[illegible]	[illegible]	Si
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es igual o fuerte	Si

Resultado diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	1			
	TARJETA FLUJO	1			

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
	Fuente Pila 5 V	Se verifica [illegible] (LL - LO - ES)	ES
	Flujo	Se verifica activación de alarma [illegible] (LL - LO - ES)	Si
	[illegible]	Activación de [illegible]	Si
	[illegible]	[illegible]	Si
	Activación de válvula de aire	[illegible]	Si

No. Identificación	Serial	Modelo	Fabricante	Fluidoterapia (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	Flujo a 0° (S-No)	BOMBAS	FUENTES	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
115896	1949			Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner