

Fecha Remisión: **18-08-23** Remisión #: **193190** Asistido por: **Juan Diego Benavides** No. Orden: **18-08-23**
 Código Equipo: **NM-3830B** Fecha Inicio: **18-08-23** Hora Inicio Labor: **18-08-23** Fecha Fin: **18-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: **SI** **NO** FECHA INICIO AISLAMIENTO: **18-08-23** FECHA FIN AISLAMIENTO: **18-08-23**

PALA DANO		DESCRIPCION		CANTIDAD		REPARACION	
SI	NO						

DETALLES ADICIONALES PARA PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESION (psig)	OXIGENO (ppm)	PRUEBAS DE ALARMA		FILTROS (ps-hg)	BASE (ps-hg)	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS (ps-hg)	OBSERVACIONES
				Desconexión (ps-hg)	Pila (ps-hg)					
En Mantenimiento	159266.5	95.3	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	no

1. CICLADO: SI NO 2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Enfado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado (suerte)	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena **SI** Con Sobrecalentamiento: **no**

DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION	CANT
FILTRO ENTUBADO	1		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Filjo = 0 (Cierre Fugamato)	Se verifica activación de alarmas (LL-LO-ES)	ES
2	Filjo Marino	Se verifica selección de alarma Visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de filjo	Desconexión líneas eléctricas	SI
5	Activación del sensor de aire	Obstruir manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESION (psig)	OXIGENO (ppm)	PRUEBAS DE ALARMA		FILTROS (ps-hg)	BASE (ps-hg)	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS (ps-hg)	OBSERVACIONES
				Desconexión (ps-hg)	Pila (ps-hg)					
En Mantenimiento	15928	64.96	25	SI	ES	SI	SI	SI	SI	Aprobado

Aprobado
JUAN DIEGO BENAVIDES