

Fecha: 18-08-23      No. Orden: 193190      Cliente: Jan Diego Benjumea      No. Orden: 19-08-23  
 Equip. Modelo: 7FGMY20200300000002      Fecha: 18-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR ASBESTO		FECHA DE ASBESTOS	

PUNTALES DE ALUMINA										CÓDIGO DE DAÑOS			REVISAS				
11482	GA	934	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	si	Mso			
2. PUNTO DE VIBRACION			si	no	X	3. ESTADO DE LAS VIGAS			si	no	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			si	no	X
5. DAÑOS DEL PUNTO																	
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES																	
Bueno										si		no					
7. DESCRIPCION DE LOS DAÑOS																	
Se verifico el estado de las vigas																	
Se verifican las condiciones de las vigas																	
Se verifico el estado de las vigas																	
Se verifico el estado de las vigas																	

DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION	CANT
Pila	1	Filtro interno	1

PUNTALES DE ALUMINA										CÓDIGO DE DAÑOS			REVISAS	
11483	6	923	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	si	Es
Se verifico el estado de las vigas														
Se verifican las condiciones de las vigas														
Se verifico el estado de las vigas														
Se verifico el estado de las vigas														

PUNTALES DE ALUMINA										CÓDIGO DE DAÑOS			REVISAS	
11483	6	923	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	si	Aprobado
Se verifico el estado de las vigas														
Se verifican las condiciones de las vigas														
Se verifico el estado de las vigas														
Se verifico el estado de las vigas														