

Fecha: 23-08-23
 No. Orden: 193441
 Autor: Juan Diego Benjumea
 Equipo: NN-4346B
 Fecha In: 23-08-23
 Fecha Fin: 23-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLATA	CLASIFICADO				
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		

DETALLES ADMINISTRATIVOS (OBLIGATORIO)

No.	PRUEBAS	PRUEBAS DE ALARMA			ES	SI	SI	SI	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
		BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	TIPO								
15046	6, 2, 9, 2, 2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto
1. RUIDO EXTERNO	Si	No	X									
2. RUIDO EXTERNO												
3. ESTADO DE MANIJERAS												
4. SISTEMA DE REFRIGERACION												
5. MANOS CENTRADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES												

No.	PRUEBAS	DESCRIPCION	Resultado
1	Rueda de arranque	Se verifica con un nivelador del equipo	OK
2	Carro de arranque	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
3	Manijas de arranque	Se verifican los niveles de aceite del equipo	SI
4	Pruebas de alarma	Se verifican los niveles de aceite del equipo	SI

DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION	CANT
Anillos internos	2	Kit manguera a tanque oxigeno	1
Remache velcro	1	Tornillos	2

No.	PRUEBAS	DESCRIPCION	Resultado
1	Pruebas de alarma	Se verifica con un nivelador del equipo	ES
2	Carro de arranque	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
3	Manijas de arranque	Se verifican los niveles de aceite del equipo	SI
4	Pruebas de alarma	Se verifican los niveles de aceite del equipo	SI

No.	PRUEBAS	PRUEBAS DE ALARMA			ES	SI	SI	SI	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
		BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	TIPO								
15051	6, 1, 9, 5, 8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado