

OXPro
Fecha Remisión: **18-08-23** Remisión #: **493190** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-4546 B3** Fecha Inicio: **18-08-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **23-08-23**

FASE	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUERTO CAMBIADO
			PUREZA 88				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CONJUNTO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-No)	Pila (E-No)	Flujo a 0" (E-ES)				BASE (E-No)	MANEJA (E-No)		
														mta

1. ESTADO	2. RUIDO EXTRAÑO	3. ESTADO DE MANGUERAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
73356-4938	Si No <input checked="" type="checkbox"/>	Buenos <input checked="" type="checkbox"/> Malas	Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Con Sobrecalentamiento
			no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Flujo Pila 5.5 V	Verifica conexión de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión de alarmas	Se verifican las conexiones de alarma del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGUERAS			TAMICES	
	MANGERA	2		TAMICE OXICORO 1	2

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CONJUNTO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-No)	Pila (E-No)	Flujo a 0" (E-ES)				BASE (E-No)	MANEJA (E-No)		
														Aprobado

7339 65 959

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*