

18-0823  
 18-08-23 197190 Juan Diego Benjumea  
 11-31823 18-08-23 23-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE		FECHA FIN AISLAMIENTO	
SI	NO	SI	NO

PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE FALLAS			OBSERVACIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	OBSERVACIONES	
10732	67	94	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	mfo	

2 FLUIDO EXTRANEO  SI  NO **X** 3 ESTADO DE MANGUERAS  BUENO  MALO **X** 4 SISTEMA DE REFRIGERACION  BUENO  MALO **X**

Pureza baja a 87%.

5 ESTADO DE LAS CONEXIONES **Bueno** 6 **SI** 7 **NO**

DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION	CANT
Kit Tamices	2		
manguera	1		
tanque oxig	1		

PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OBSERVACIONES	
10738	62	95	51	51	51	ES	51	51	51	Aprobado	

10738 62 95 si si si ES si si si si si si si si

PRIMA MANTENIMIENTO