



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Edici3n 1.0
C3digo: GAD-0000-PR-001
Versi3n 1
Fecha Actualizaci3n: 14/02/2019
P3gina 1 de 1

Fecha Remisi3n: 24-08-23 Remisi3n #: 195300 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificaci3n del Equipo: Modelo: NF-3199B Fecha Inicio: 24-08-23 Hora Inicio: Fecha Fin: 29-08-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REQUERIDO CAMBIAR (SI/NO).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO. Includes sections for: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexi3n, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, C3DIGO DE BARRAS, RUEDAS, and OBTERVACIONES. Includes handwritten 'mto' and 'Bueno'.

TEST DE PRUEBAS. Table with columns: No., Prueba, Descripci3n, Resultado. Includes tests for: Estado Pila 5.5 v, Prueba de Fugas, Conexi3n el3ctrica, Conexi3n electr3nica, Prueba de alarma.

Descripci3n del diagn3stico identificado

REPOSTOS USADOS. Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes: PROTECTOR DISPLX (1), MANEJERA TAPIZES (2), MANEJERA TAPIZES OXIGENO (1), ACOPLER A TABLERO HUMIFICADOR (1).

PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACION DE LA CAUSAS REALIZADAS EN FONDO. Table with columns: No., Prueba / Simulaci3n, Descripci3n, Resultado. Includes tests for: Flujo a 0, Flujo Maximo, Desconexi3n el3ctrica, Desconexi3n tarjeta de flujo, Activaci3n de servicia de aliro.

Final maintenance area with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, C3DIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten 'Aprobado' and a signature.