OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	24-0823	Remisión #	193500	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Barjunea	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NI-2758B	Fecha Inicio	24-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	29-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACIÓN REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

TAREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	AUTODIAGNOSTICO	PRESION	CAUDAL (LPM)	RETROALIMENTACION	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	%	0 - 7 PSI	90% - 95%	S - No										
110364	95.3	Si	Si		Si		ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. OXIDADO	Tiempo de la prueba		Cambio de color	X		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		X Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza baja a 87%

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V		ok
2	Prueba de Fugas		Si
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido, luz, agudo y claro	Si
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico Identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TARJETA FLUJO	1		TAMIZES	2
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

ACTIVIDADES PARA VERIFICACION DE LAS TAREAS REALIZADAS EN CONCENTRADORES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fuga Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconexion tarjeta flujo	Si
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir o enganar la salida de aire en el concentrador	Si
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	AUTODIAGNOSTICO	PRESION	CAUDAL (LPM)	RETROALIMENTACION	PRUEBAS DE ALARMA	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
110465958	Si	Si	Si		ES	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO