# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GA-MAN-FR-009
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Mantenimiento: 29-0823 | Remisión #: 193889 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN 27513 | Fecha Inicio: 29-08-23 | Hora Inicio: | Fecha Fin: 29-08-23

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

| Fecha Mantenimiento | FLUJOMETRO | PRESION | CONSUMO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (S-No) | Pila (S-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0347 | 6-5 | 93-0 | Si | | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento: no

## PRUEBAS FUNCIONALES

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5 V | | ok |
| 2 | Prueba de Fugas | | Si |
| 3 | Conexion electrica | | Si |
| 4 | Conexion electronica | | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido: si es agudo o fuerte | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otro: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## VERIFICACION DE FUNCIONALIDAD PARA CONCENTRADORES PORTATILES

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujometro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES) | ES |
| 2 | Pila | Se verifica activación de alarma sonora y visual (LL - L0 - ES) | Si |
| 3 | Conexion electrica | Activacion alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexion linea de flujo | Desactivacion linea electrica | Si |
| 5 | Activacion de alarma de flujo | Obstruir manguera de salida de oxigeno | Si |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otro | | |

| Fecha Mantenimiento | FLUJOMETRO | PRESION | CONSUMO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0348 | 6495-0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner