



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 010-041978-008  
Fecha Actualización: 11/02/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-13-23 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIEA AGUDELO No. Orden:

Código Equip: NN-4508 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICADO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL SUPLENTE, VENCIDO CARRASO. Includes a vertical label 'EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA' on the left.

PRUEBAS DE ALARMA

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (DESCONEXIÓN, PÍLA, 'FLUJO a 0'), REGULAR, FILTROS, SAKSE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values: 300436674751, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

1. CICLADO Tiempo de la prueba Genero Alarma No Si Cuat

2. RUIDO EXTRAÑO Si No 3. ESTADO DE MANUERAS BARRAS MADA 4. SISTEMA DE RECUPERACIONES Ruas Uda

5. DAÑOS IDENTIFICADOS FUGA EN VALVULAS de CICLOS PUREZA 74-7

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES 7. CONTROL DE TEMPERATURA 8. CILINDRO

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Includes rows for 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma', etc., with handwritten results like 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, CANT. Includes handwritten entry: CABLE de Poder 1 TAMIZES 2.

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Includes rows for 'Pila # 8 (Carga Flujo)', 'Flujo Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión lejana de Fuga', 'Activación de válvula de escape', etc., with handwritten results like 'SI'.

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (DESCONEXIÓN, PÍLA, 'FLUJO a 0'), REGULAR, FILTROS, SAKSE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values: 300446695151, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.