OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO DE LOS TRAZORES

Fecha Servicio: 12-19-23

Junier Agudelo

Código Equipo: NN-2959 B

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

22110	65	80.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

PUREZA % 80.1

22111	65952	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			