

Fecha Remisión: **23/02/23** Remisión #: **17973.3** Auxiliar Mantenimiento: **Santiago Moreno** No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Código Equip: **NN-4759B** Fecha Inicio: **23/02/23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **27/02/23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO _____ FECHA FIN AISLAMIENTO _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPLAZO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	IDENTIFICACION	PRESION	LUBRICACION	FLUJO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAR	FILTRO	BARR	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCRIPCION	Pila (SI/NO)	"Tubo a F" (SI/NO)				SI/NO	SI/NO	SI/NO			SI/NO
39246393	39246393	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTU	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	X	SI	Cuel?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	SI	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo			
4. DAÑOS IDENTIFICADOS		88.5% Mantenimiento completo ajustado a vicio														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buna	SI	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Ajustado
6	Otra:		
7	Otra:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Cambio Filtro Interno	1		acople plástico	1
	Kit mangueras juntas	2			
	Tornillos	2			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Purga # 0 (Cama Húmeda)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E2)	SI
2	Purga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Purga o LED amarillo y L1-L4-E2)	OK
3	Descarga eléctrica	Substituir alarma sonora	OK
4	Descarga segura de Fugas	Descarga línea eléctrica	OK
5	Activación de alarma de alarma	Distintivo manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otra:		
7	Otra:		
8	Otra:		

En Mantenimiento	IDENTIFICACION	PRESION	LUBRICACION	FLUJO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAR	FILTRO	BARR	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCION	Pila (SI/NO)	"Tubo a F" (SI/NO)				SI/NO	SI/NO	SI/NO		
39246393	39246393	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado SML

FIRMA MANTENIMIENTO: _____