ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAM-PN-006
Version: 3 Fecha Actualización: 17/12/2019
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 24/12/23 | Remisión #: 180029 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-283B | Fecha Inicio: 24/12/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/02/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASS DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (≥ 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo x 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l-6m)	PILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6m)	MANILA (5l-6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	4	64	95	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No [X] | Si [ ] | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [5l] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [5l] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 14,8V., TORNILLOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [5l] | Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK.
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro lateral Iz Tornillos	1 2		Acople Plastico	1

PARAMETROS SALIDA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - EE)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y LL-LS-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (≥ 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo x 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l-6m)	PILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6m)	MANILA (5l-6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	7	64	93	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: