



	INVERSIONES GRUPO SHALOM				V1-012021
	NIT: 900659139-9				
	INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS				
CORRECTIVO				CLIENTE: OXIPRO SAS	
MANTENIMIENTO APLICADO				FECHA: 19-07/2023	
PREVENTIVO		CORRECTIVO	X	19 de julio de 2023	
VERIFICACION		REPOTENCIACION			
INFORMACION DEL EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	RECARGA DE TAMIZ, CAMBIO DE COMPRESOR , CAMBIO DE TARJETA ,CAMBIO DE MANIJA,REPARO TAPA DELANTERA, MANTENIMIENTO GENERAL .			HORAS #	552
MARCA	AIRSEP	MODELO	SETTING 3	SERIE	BUB00216450115
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:					
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO		SERIAL	OBSERVACIONES		
REVISION TARJETA		K21009994	CAMBIO TARJETA		
REVISION ENCENDIDO			BUEN ESTADO		
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS			BUEN ESTADO		
REVISION COMPRESOR		FCSD061512016	CAMBIO COMPRESOR		
REVISION SATURACION DE OXIGENO			SE ENTREGA SATURANDO 94 %		
REVISION SISTEMA ELECTRICO			BUEN ESTADO		
REVISION SISTEMA ELECTRONICO			BUEN ESTADO		
REVISION LECHOS DE ZEOLITA		SH(13510) SH (13511)	RECARGO TAMIZ		
REVISION SISTEMA FILTROS			BUEN ESTADO		
REVISION DE ALARMAS			BUEN ESTADO		
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS			BUEN ESTADO Y SIN FUGAS		
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO					
SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ ,CAMBIO DE TARJETA , CAMBIO DE COMPRESOR , CAMBIO DE MANIJA ,REPARO TAPA DELANTERA , EN ESTE EQUIPO NO ES REMOVIBLE LA BATERIA . MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 94%					
ESTADO INTERNO					
					
ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN					
					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
DANIEL SUAREZ			FECHA		
		19	7	2023	
SOPORTE TECNICO	CLIENTE				