



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: OAD-MAN-FR-000  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 11/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 27-07-23 Revisión #: 191541 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN707 B Fecha Inicio: 27-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 27-07-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a section for 'DETALLE DE EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA' with columns for 'TIPO DE PLAGA', 'TIEMPO DE AISLAMIENTO', 'MANTENIMIENTO', 'RECURSOS', 'RESPUESTA / SANEADO'.

En Mantenimiento section with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONDICIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes fields for 'Presión', 'Oxígeno', 'Fluorómetro', 'PRUEBAS DE ALARMA', 'REJILLAS', 'FILTROS', 'BASE', 'CÓDIGO DE BARRAS', 'RUEDAS', and 'OBSERVACIONES'.

Table with columns: NO., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', and 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists 'MANGERA TANQUE OXIGENO' and 'MANGERA TANQUES'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation results for 'Flujo = 0 (Cierre fugas)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', and 'Activación de válvula de alivio'.

Final En Mantenimiento section with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONDICIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes fields for 'Presión', 'Oxígeno', 'Fluorómetro', 'PRUEBAS DE ALARMA', 'REJILLAS', 'FILTROS', 'BASE', 'CÓDIGO DE BARRAS', 'RUEDAS', and 'OBSERVACIONES'. Includes a signature 'Juan D' and the word 'Aprobado'.