

Fecha Emisión	31-07-23	Fecha N°	111791	Apellido Mantenimiento	Juan Diego Perdomo	Nombre Operador	No. Orden
Código Equipo	NV-36620	Fecha Inicio	31-07-23	Horas Inicio	00:00	Fecha Fin	31-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				FECHA EN ABLAMIENTO			
SI		NO		FECHA EN ABLAMIENTO		FECHA EN ABLAMIENTO	

En Mantenimiento																		
No.	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REVISIÓN							
					Descripción		Pila	REJILLAS	FILTROS	BASE		CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS					
(de 1 - 24)	(de 1-724)	(de 1 - 100)	(de 1-144)	(de 1-25)	(de 1-25)	(de 1-25)					(de 1-4)			(de 1-4)	(de 1-4)	(de 1-4)	(de 1-4)	(de 1-4)
221110	62	96.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mfo	
1. CICLADO			Tiempo de la prueba			Genero Alarma		No		X		SI		SI		SI		
2. RUIDO EXTRAÑO			SI		NO		X		BUENAS		X		USAS		SI		BUENO	
3. ESTADO DE MANGUERAS			SI		NO		BUENAS		X		USAS		SI		BUENAS		BUENO	

3. DAÑOS IDENTIFICADOS:

4. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno** | Descripción: **Bueno** | Resultado: **NO** | Observaciones: **Con Satisfacción**

No.	Pruebas / Simulación	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.A. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION	CANT

No.	Pruebas / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fujo = 0 (Cámara Flujo/metro)	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo y LU-LA-E5)	ES
2	Fujo Maniobra	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión eléctrica	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo		LI
5	Activación de válvula de alivio	Ostentur manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento												
HORÓMETRO			PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA					
(de 1 - 24)	(de 1 - 24)	(de 1 - 24)	(de 1 - 100)	(de 1 - 144)	Descripción	Pila	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	FECHA MANTENIMIENTO
022112	61	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**Agro bado**

*[Firma]*