OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO DE CONTRADORES

Fecha de Inicio	23-06-23	Remisión	189019	Nombre Mantenimiento	Juan Diego Benjumea
Código Equipo	NN-883B	Fecha Inicio	23-06-23		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | FECHA INICIO FUMIGAMIENTO | FECHA FIN FUMIGAMIENTO

Acople rosca a tubo humidificador 1

Nº Mantenimiento	Presión	Temperatura	Humedad	Pruebas de alarma			Pilas	Sistemas		Equipo de sabras		Ruedas	Observaciones
34768	6	95,5	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	mto

1. Ruido extraño: Si | No X
2. Estado de mangueras: X
3. Sistema de administración: X

5. Daños identificados: Equipo presenta switch malo, se cambia switch no genera alarma al desconectar, se cambia alarma pila en mal estado, se cambia pila

4. Estado de las conexiones: Bueno | Si | no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			Sv
	Prueba de fugas		si
	Conexión eléctrica		si
			si
	Prueba de alarma		si

Observaciones del diagnóstico (cuantitativo):

Código	Descripción	Cant.	Código	Descripción	Cant.
	Pila Sv	1			
	Alarma	1			
	switch encendido	1			

No.	Prueba / Dimensión	Descripción	Resultado
			Es
			si
			si
			si
			si

Nº Mantenimiento	Presión	Temperatura	Humedad	Pruebas de alarma			Pilas	Sistemas		Equipo de sabras		Ruedas	Observaciones
34773	6,1	95,6	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	

Aprobado