



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA	SUBMANTENIMIENTO
FECHA	FECHA AUTORIZACION 17/06/2018
	Página 1 de 1

Fecha Recepción: 22-06-23, Número: 188931, Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea, No. Orden: []

Código Equipo: NN-2643B, Fecha Inicio: [], Hora Inicio: [], Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO ASLAMIENTO	FECHA FIN ASLAMIENTO	REPARADO	ALPES TOCADO
Filtro lateral desgastado					2	
Acople rosca a tubo humidificador					1	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	Caudero	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA								CODIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES
					SEMI	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA		
	1395464933	51	51	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba []

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [] NO [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [] Mala [X] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Funci [X] Mto []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: []

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno [] Si [] No []

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba de fuga	ok
2	Prueba de fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión controlada	SI
5	Prueba de alarma	SI

Descripción del dispositivo identificado: []

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	ESTADO	REVISION	CANT
	MANGERA A TAMIZES	2		MANGERA QUE VA A LOS TUBO	1
	MANGERA A TANQUE DE OXIGENO	1		de REFRIGERACION	1
	Filtro externo lateral	2		TAMIZES	2

Filtro ext central

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Fuga a 3 (Carga suficiente)	ES
2	Fuga Normal	SI
3	Calibración correcta	SI
4	Desconexión correcta de fuga	SI
5	Activación de alarma de alarma	SI

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	Caudero	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA								CODIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES
					SEMI	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA		
	1395667957	51	51	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI		