OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

29-06-23 | 189546 | Juan Diego Benjumea

Código Equipo: NN-1616B | Fecha Inic.: 29-06-23 | Fecha Fin: 29-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA FIN AISLAMIENTO

Acople rosca a tubo humidificador 1

HORÓMETRO													
245936.5	95,2	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si		mto

2. RUIDO EXTRAÑO: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: X | X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: manguera a refrigeración suelta, se coloca manguera

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | Si | no

	ok
	Si
	Si
	Si
	Si

	Es
	Si
	Si
	Si
	Si

HORÓMETRO													
245986,9	94,7	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		

Aprobado