



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 1  
Código SACAMALPR-028  
Fecha Actualización: 15/10/2019  
Página 1 de 1

Fecha Recepción: 11/3/23, Remarca #: 10217, Avilán Mantenimiento: Santiago Merano, No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: UV-3072B, Fecha Inicio: 11/3/23, Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 6/3/23

Equipo contaminado por posible plaga: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BARRA, CLASE BARRA, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPARADO CAMBIADO. Includes a 'DETALLES ADICIONALES GRUPOS POR FACTORES' section.

Observaciones: MTC. Includes fields for En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGA, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBILLAS, FLETCOR, MARE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'Acople Plástico', 'Filtro Intero', 'Anillos', 'tarjeta Fluj', 'kit Manguera', and 'Tamicos'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo + 2 (Cierre Fijación)', 'Flujo Medio', 'Desconexión externa', and 'Desconexión lenta de Tupo'.

Observaciones: A prueba de... Includes a signature and a final summary table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGA, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBILLAS, FLETCOR, MARE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.