OXIPRO

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: DAO-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

| Fecha Remisión | 713123 | Remisión # | 180740 | Auxiliar Mantenimiento | Santiago Moreno | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | NN-380B | Fecha Inicio | 713123 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 713123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLAVE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No |
| | | | | | | Si | | No |
| | | | | | | Si | | No |
| | | | | | | Si | | No |
| | | | | | | Si | | No |
| | | | | | | Si | | No |
| | | | | | | Si | | No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

| No. Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXÍGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LU-LS) | REJILLAS (5l-4m) | FILTROS (5l-4m) | BASE (5l-4m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m) | RUEDAS (5l-4m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210456.5 | 7R9 | | | 5l | 5l | 5l | 55 | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | MTO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | | Genera Alarma | No | X | Si | | Cual? |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas |

| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es igual o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

| Descripción del diagnostico identificado | |
|---|---|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acople Plastico Pila | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 5 (Genera Audiovisual) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LS-ES) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tercera de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

| No Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXÍGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES) | REJILLAS (5l-4m) | FILTROS (5l-4m) | BASE (5l-4m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m) | RUEDAS (5l-4m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210496.4 | 93.8 | | | 5l | 5l | 5l | 55 | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago