



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAC-10497R009
Versión 2
Fecha Actualizado: 10/12/2018
Página 1 de 2

Fecha Realizado: 8/13/23, Revision: 180798, Auxiliar: Santiago Moreno, No. Orden: []

Código Equipo: NU-9 B, Fecha Inicio: 8/13/23, Hora Inicio: [], Fecha Fin: 8/13/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [], NO [X], FECHA INICIO AISLAMIENTO: [], FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, OTRAS FALLAS, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTA, REPUERTO CARRIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES (DAÑOS POR FUGAS)'. All cells are empty.

Form with sections: 1. CICLADO, 2. RUJIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes a 'PRUEBAS DE ALARMA' table with columns for Desconexión, Fuga, 'Flujo a P', and various sensor types (RELLAS, FLETRON, MARI, etc.).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains 7 rows of test results. Results are handwritten: 'OK', 'OK', 'OK', 'OK', 'Agudo', 'OK', 'OK'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Contains one entry with code 'A1'.

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Contains 5 rows of test results. Results are handwritten: 'OK', 'OK', 'OK', 'OK', 'OK'.

Form with sections: 1. CICLADO, 2. RUJIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes a 'PRUEBAS DE ALARMA' table with columns for Desconexión, Fuga, 'Flujo a P', and various sensor types (RELLAS, FLETRON, MARI, etc.).

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Contains 5 rows of test results. Results are handwritten: 'OK', 'OK', 'OK', 'OK', 'OK'. Includes a signature 'Aprobado: []' and 'FIRMA MANTENIMIENTO: []'.