ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13/3/23 | Remisión #: 10117 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1076 B | Fecha Inicio: 13/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 13/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

HISTORIA REPORTADO/ OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CUMP DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

INFORME TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (20 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (20 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	RELAJAS (20 lts)	FILTROS (20 lts)	BABI (20 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BABI (20 - 1KG)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (20 - 1KG)	RUEDAS (20 lts)	OBSERVACIONES
	34052	63	95	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mtto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS BASE

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6,5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila	1			

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clema flujometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (20 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (20 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	RELAJAS (20 lts)	FILTROS (20 lts)	BABI (20 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BABI (20 - 1KG)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (20 - 1KG)	RUEDAS (20 lts)	OBSERVACIONES
	34053	63	94	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Afectado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno