



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Origen: GAD-MAH-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 2

Fecha Realización: 17/3/23
Remanente: 181550
Ayudar Mantenimiento: Santiago Moreno
No. Orden: []

Identificación del Equipo
Código Equipo: NM-3001
Fecha Inicio: 17/3/23
Hora Inicio Labor: []
Fecha Fin: 17/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI: [] NO:
FECHA INICIO AISLAMIENTO: []
FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FALTA	TIPO	CLASE SEVERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPOSICION CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES USADOS POR FACENTE

No.	DESCRIPCION	DESCRIPCION	RESULTADO	PRUEBAS DE ALARMA												OBSERVACIONES
				Desconectado (20-1)	Pila (20-2)	"Flujo a C"	REJILLAS (20-3)	FILTROS (20-4)	BASE (20-5)	CÓDIGO DE BARRAS (20-6)	RUEDAS (20-7)					
15252956550	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MPT	
1. CICLADO																
2. RUGO EXTRAÑO																
3. ESTADO DE MANGUERAS																
4. SISTEMA DE REFRIGERACION																
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas														
7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Se verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neuronal del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarmo	Se verifica sonido si se aguja o fuerte	agudo
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a C (Cable fluorescente)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Alarmo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sobre la fuga	Desconexión tres eléctricas	OK
5	Activación de alarma de agua	Distorsión manguera de salida de agua de condensar	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

No.	DESCRIPCION	DESCRIPCION	RESULTADO	PRUEBAS DE ALARMA												OBSERVACIONES
				Desconectado (20-1)	Pila (20-2)	"Flujo a C"	REJILLAS (20-3)	FILTROS (20-4)	BASE (20-5)	CÓDIGO DE BARRAS (20-6)	RUEDAS (20-7)					
162056495351	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	APROBADO - [Signature]	
				FIRMA MANTENIMIENTO												