ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	GAO-MAN-PR-038
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 27/03/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 117 B | Fecha Inicio: 27/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 9/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CANT.	CANT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. REPORTE	RIESGO BIOLOGICO CONTAMINADO	
							Si / No	
							Si / No	
							Si / No	
							Si / No	
							Si / No	
							Si / No	
							Si / No	

DETALLES ADICIONALES DE LA FALLA POR EL TECNICO

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HUMEDAD	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo = 0"	ROJO/LED	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(0-7 PSI)	(18% - 23%)	(SLPM)	(SI-NO)	(SI-NO)	(LL-LD)	(LA - NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	
	15946	6.6	92.4	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Garantía Aceptada: No / Si / Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Regulador A

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: SI | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Sobre Pila 6,6 V.	Verificar tensión de pila	SI V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o cuenta	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Mangas	2		Indicador Altimar	1
	Aleta	1		TAMICES	2
	Pila	1		Trampa de flujo	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
0	Flujo = 0 (Clame Tubimetro)	Se verifica activación de alarmas (LA - LD - ES)	ES
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla y (LA-LD-ES)	OK
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
3	Desconexión salida de flujo	Desactivada (no) sonora	OK
4	Activación de válvula de alivio	Cuenta manguera de salida de aire de compresor	OK
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HUMEDAD	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo = 0"	ROJO/LED	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(0-7 PSI)	(18% - 23%)	(SLPM)	(SI-NO)	(SI-NO)	(LL-LD)	(LA - NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	
	15952	6.3	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno