



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

CONTACTO
Codigo: OAD-MAN-FR-009
VERSION 2 Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 02-11-23 Ramal # [] Auxiliar Mantenimiento [] No. Orden []

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: NN-3323B Fecha Inic: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	QUANTIDAD	SI	REPORTA	RECURSO CARRIADO
			Se cambio Sinter Velero Por desgaste				SI
							SI
							SI
							SI
							SI
							SI

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PAISAJA []

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				RELLenos	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	HIDROMETRO	PRESION	DESGENIO	FLUJOMETRO				DESCRIPCION				
								Desconexión (E-1)	Flujo (E-2)	"Flujo a 3" (E-3)		
	250606	6.495.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba [] Ganó Alarma [] No [] Si [] Cual? []

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [] No [] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos [] Malas [] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [] Malo []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Fuga Por las Vullulas de Ciclos

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES [] 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [] Con Sobrecalentamiento []

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudó o fuerte	SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filho Entero	1		Ket Hurguero tanque Oz	1
	Ket Hurguero's timbre	1			

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				RELLenos	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	HIDROMETRO	PRESION	DESGENIO	FLUJOMETRO				DESCRIPCION				
								Desconexión (E-1)	Flujo (E-2)	"Flujo a 3" (E-3)		
	250636	3954	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO []