

Fecha Remisión **09-10-23** Remisor # **196985** Asesor # **Juan Diego Benjumea** No. Orden

Código Equipo **NN-9143** Fecha Inicio **09-10-23** Fecha Fin **09-10-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO ABLANTEO FECHA FIN ABLANTEO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CORRIENTE, SI, NO, FECHA INICIO ABLANTEO, FECHA FIN ABLANTEO, CAMBIADO. Includes a vertical label 'CANTIDAD REPORTADO OPERADOR DE SERVICIOS'.

Table with columns: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'mto'.

1. CICLADO

2. RUIDO EXTRAÑO SI NO X 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenos X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES Bueno Si NO

Table with columns: No., Prueba, Resultado. Lists tests like 'Prueba de fuga', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO I, DESCRIP I, CANT. Includes handwritten 'SUBVIS DE FUSIONADO'.

Table with columns: No., Prueba / Simulacro, Resultado. Lists tests like 'Fuga = 0 (Cierre válvulas)', 'Equilibrado', 'Conexión eléctrica', 'Operación múltiple de flujo', 'Activación de válvula de cierre'.

Table with columns: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'Aprobado' and a signature.