OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 0	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 25-1027 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-342B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORME REPORTADO POR OPERADOR DE MANTENIMIENTO

FALLA	DAÑO	CAMBIO DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. RODANTE	REPUESTO DISPONIBLE			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLO-ES)	RELAJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: RAMJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6 - 7 PSI)	(90% - 94%)	(5 l/m)	(SI / No)	(SI / No)		(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	
7849216 4935	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila E.S. V	Verifica vatiaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA SUMVIS DE ENSENADA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea electrica	
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera se vacia, si esto no comienza	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLO-ES)	RELAJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: RAMJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6 - 7 PSI)	(90% - 94%)	(5 l/m)	(SI / No)	(SI / No)		(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	
7854016 9471	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

FIRMA MANTENIMIENTO: