



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
OXD-MAN-FB-003  
Fecha Actualización: 13/10/2010  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 30-10-23  
Remisión #:   
Auxiliar Mantenimiento:   
No. Orden:   
Código Equipo: NN-2583B  
Fecha Inicio:   
Hora Inicio Labor:   
Fecha Fin:   
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

Table with columns: PLAGA, CUANTO, CLASE/DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, Q. REPORTE, RESULTADO CARINADO. Row 1: Filtro central de SDASTE, 1, SI, No.

En Mantenimiento: 8942  
PRUEBAS DE ALARMA: Descripción, Pila, Flujo a F, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS.  
1. RUIDO EXTRAÑO: SI, No  
2. ESTADO DE MANGUERAS: Buena, Mala  
3. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena, Mala  
4. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN MANGERA ATUBO DE REFRIGERACION PUREZA 85  
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES  
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Con Sobrecalentamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: Estado Pila S.S. V (SI), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, COURSO, DESCRIPCION, CANT. Rows: KIT MANGERA TAMIZES (1), KIT MANGERA TANQUE OXIGENO (1), FILTRO INTERNO (1), TAMIZES (2).

PRUEBAS DE ALARMA: Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (Corte Fugitivo) (SI), Flujo Máximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión lenta de flujo (SI), Activación de válvula de aire (SI).

Table with columns: PLAGA, CUANTO, CLASE/DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, Q. REPORTE, RESULTADO CARINADO. Row 1: Filtro central de SDASTE, 1, SI, No.