



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-R-058
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 07-09-23 Remisión #: 114637 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benavides No. Orden:

Código Equipo: MW-5060 Fecha Inicio: 08-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 08-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with 4 columns: SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Multiple rows for contamination status.

PRUEBAS DE ALARMA section with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten values like 'Bueno', 'SI', 'X'.

Table with 3 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with 4 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Contains handwritten entries: 'Mangueras Tanager Oz', 'Cable de poder'.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation test results for 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de aire'.

Final PRUEBAS DE ALARMA section with sub-sections similar to the first one, including handwritten values like 'Bueno', 'SI', 'ES', 'Aprobado' and a signature.