



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14-01-23 Remisión #: 195150 Aunlar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Codigo Equipo: NN-583 B Fecha Inicio: 14-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 14-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SI' and 'NO' responses.

Empty section for additional notes or observations.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), RESULTADOS (RESILLAS, FILTROS, BASE), CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 225106.4, 95.3, 5, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, mto.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generó Alarma No, X, Si, Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, X. 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas, X, Malas. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, X, Malo.

5. DAÑOS IDENTIFICADOS. 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno. 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Si, Con Sobrecalentamiento: no.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for Pila, Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, and Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: PROYECTOR DE SERIE, MANGUERA LIMPIEZAS.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for Flujo a 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, and Activación de válvula de aire.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, RESULTADOS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 22513, 6, 99.9, 5, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Aprobado, [Signature].