

Datos de la Solicitud			
Asunto	E01 ENTREGA INICIAL-CPAP Con Mascara - A Domicilio (130656629)	Número de Orden	130656629
Fecha Planeada	2024-08-02	Fecha Real de Entrega	--
Fecha Devolución Equipos	--	Paciente	JOSE OTALVARO (CC: 16213358)
¿Se Cobra Flete?	no	Estado de Orden	Pendiente
Solicitud	E01 ENTREGA INICIAL-CPAP Con Mascara	Tipo de Entrega	A Domicilio
Otros Equipos Entregados	Ninguno	Programación	AM
Código de Verificación	3838	Autorización / Servicio	
Planilla de Trabajo	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Caldas Centrosur 01 (2024/08/02) - AM	Cilindros Recarga	: unidades
Entidad	NUEVA EPS - EJE CAFETERO	Sucursal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Última Modificación Por Usuario	YGONZALEZ	Fecha Real de Devolución	--
Fecha de Corrección	--	Orden Anterior (Reprogramación)	
Orden Nueva (Reprogramación)		Empresa que Presta el Servicio	OXIPRO SAS
Orden Auditada?	no	FallaReportada	A Ninguna Falla Reportada
Estado Equipos Final		Programado Para	
SubEstadoOS		Creado Por Usuario	ZAVILA
Asignado A Grupo	SAHOS	Creado	2024-07-27 14:42
Modificado	2024-07-29 10:27	Litros / min	
Horas O2		Consecutivo / Empresa	540917
Contrato de Comodato		Visita	OXIP-VT-503092 (2024-08-02)
Forma de Creación	Solicitud EPS	Prioridad	Normal
H. de Atención - Desde	16:00	H. de Atención - Hasta	17:00
Familia OS		Línea de Servicio	

Programación de la Visita			
Visita	OXP-VT-503092 (2024-08-02)	Consecutivo / Empresa	503092
Empresa que Presta el Servicio	OXIPRO SAS	Estado	Pendiente
Tipo de Tel. Solicitante	[ Pendiente ]	Creado Por Usuario	ZAVILA
Solicitante	JOSE OTALVARO (CC 16213358)	Creado	2024-07-27 14:42
Modificado	2024-07-29 10:27	Última Modificación	YGONZALEZ
Longitud		Latitud	
Recaudo Reportado por Conductor (\$)	0	Teléfono Solicitante	3137791052
Recaudo Auditado (\$)	0	Coordenadas Aprobadas?	no
Toma de Datos GPS	[ Pendiente ]	Corrección de Dirección	
Coordenadas Verificadas en Mapa?	no	NO. Visita Manual	
Documento fisico		Requiere Auditoriar Documento ?	no
Documento auditado	no	Usuario Auditor Documento Grupo	SAHOS
Paciente	JOSE OTALVARO (CC: 16213358)	Url Docuemtnos OCR	
Usuario que firmo		Tipo Firma	
Fecha de Visita	2024-08-02	Tiempo Default	0
Tiempo OS		Tiempo de municipio	0
Autorizada Fallida	no	Documento Revisado	no
Tiene Novedad Auditoria	no	Planilla	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Caldas Centrosur 01 (2024/08/02) - AM
Sub Estado Visita		Motivo Fallida	[ Pendiente ]
Comentario Fallida		Contrato de Comodato	
Prioridad	Hora Fija	Evidencia Fallida	
H. de Atención - Desde	16:00	H. de Atención - Hasta	17:00
Forma de Creación	Solicitud EPS	Falla Reportada	A Ninguna Falla Reportada
Ubicación del Paciente	BELMONTE BAJO CASA 1E VIA CERRITOS - PEREIRA (PEREIRA), RISARAL	Entidad (Referencia)	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Entidad Principal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO	Sucursal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Fecha Intento Visita	--	Fecha Visita Exitosa	--
Url Firma		Url Pdf	
URL Documento Cobros		Recaudo CM Mes actual	
¿FUIMOS AL DOMICILIO?	[ Pendiente ]		

Información Complementaria			
Programación	AM	Asignado A Grupo	SAHOS
Tipo de Visita	A Domicilio	Movimiento de repuestos realizado?	no
tipo_visita: Campo sin label	ENTREGA INICIAL		

#### Órdenes de Servicio

Mostrando 1 - 1 de 1

Asunto	Estado de Orden	Paciente	Direccion	Barrio	Zona	Fecha Planeada ▲	Fecha Real de Entrega	Hora Servicio (HH:MM)	Sucursal	Asignado a	Acción
E01 ENTREGA INICIAL- CPAP Con Mascara - A Domicilio (130656629)	Pendiente	JOSE OTALVARO (CC: 16213358)	BELMONTE BAJO CASA 1E VIA CERRITOS	RISARALDA	RIO OTUN	2024-08-02			NUEVA EPS - EJE CAFETERO	SAHOS	editar