OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019

Hoja 1 de 2

Fecha Remisión: 2-08-24 | Remisión: | Cliente: JONIER ASUDCIO | No. Orden:

Codigo Equipo: NM- 1055 B | Fecha Ingreso: 2-08-24 9:30 | Fecha Salida: 2-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	CANTIDAD	REPORTA	EQUIPO CAMBIADO
					No
				Si	No
					No
					No
					No
				Si	No
					No

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 99%)	TEMPERATURA (5° Nº)	PRUEBAS DE ALARMA Desc. Flujo (SI-No)	Falla (SI-No)	Flujo a 0° (SI-No)	CODIGO DE BARRAS (SI-No)	PUERTAS BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	VIDRIO (SI-NO)	OBSERVACIONES
	15285	67	96.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1. CICLADO	OK											
2. RUIDO EXTRAÑO			X				X					

5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK				OK						OK	

No.	Prueba	Resultado
1	Sensor Pila S.S.V	SI
2	Pruebas de fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba Simulación	Resultado
1	Flujo a 0° (Cuenta rotámetro)	SI
2	Flujo a 0° (Alarma)	SI
3	Oclusión conexión eléctrica	SI
4	Desconexión sensor de flujo	SI
5	Activación de alarma de presión	SI
6	Otros:	
7	Otros:	
8	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 99%)	TEMPERATURA (5° Nº)	PRUEBAS DE ALARMA Desc. Flujo (SI-No)	Falla (SI-No)	Flujo a 0° (SI-No)	CODIGO DE BARRAS (SI-No)	PUERTAS BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	VIDRIO (SI-NO)	OBSERVACIONES
	15285	65	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI